

**DOCUMENT TECHNIQUE – FORMULATION (PLAGES %)**  
**Base de savon à faire fondre – Ultra Transparente**

**1. Ingrédients (INCI) et pourcentages en plages**

Ingrédient (INCI)	Pourcentage (%)
Glycerin	40–50 %
Propylene Glycol	20–30 %
Sodium Stearate	10–20 %
Sorbitol	3–10 %
Cocos Nucifera (Coconut) Oil	3–10 %
Sodium Myristate	3–10 %
Sodium Laurate	3–10 %
Sodium Cocoate	1–3 %
Aminomethyl Propanol	1–3 %
Aqua	1–3 %

**2. Informations générales**

**Nom du produit :** Base de savon à faire fondre – Ultra Transparente

**Type de produit :** Base Melt & Pour

**Caractéristiques :** Sans TEA, sans SLS, sans SLES, sans alcool

**Aspect :** Solide translucide

**Point de fusion :** 60–75 °C

**Utilisation :** Fabrication de savons moulés

**3. Déclaration et conformité**

Ce document présente la composition indicative sous forme de plages, conformément aux pratiques réglementaires usuelles. Il peut être utilisé pour vos dossiers internes, vos déclarations cosmétiques ou vos procédures de fabrication.

**4. Fabricant / Fournisseur**

**Pure Arôme Laboratoire**

3565 boulevard Taschereau

Saint-Hubert, Québec, Canada

Téléphone : 514-500-5534

Courriel : direction@purearome.com

En ligne : [www.purearome.com](http://www.purearome.com)

